



WLASSH®

2011-2026

Winchester Lever Action Shooters Society Holland



Henry Model H001

Montage

- Wat vet plaatsen op de steun (stud) en de opvoerhevel (feed lever) plaatsen in positie. Let op, deze in de verticale positie laten staan.
- Steek de Patroondrager (carrier) over de opvoerhevel (feed lever) en plaats het busje (tube) met de ronde dichte kant eerst in het gat van de patroondrager. Plaats de veer in het gat en in het busje.
- Scharnier de patroondrager naar voren in de kast en zorg dat de gaten van de boutjes overeenkomen. Plaats de twee verzonken kop boutjes in de schroefgaten en draai licht vast. Eenmaal in goede positie deze goed vastdraaien.
- Plaats de hevel in positie in het wapen. Deze zal dan lichtelijk iets openstaan.
- Plaats de as (lever pin) terug. Deze kan met de hand ingedrukt worden. Controleer of de hevel goed werkt.
- Breng de trekker in positie en let op de kleine veer. De veerzijde eerst voorzichtig inbrengen en daarna de trekker uitlijnen met het gat.
- Plaats de as van de trekker (trigger pin) en beweeg de trekker om te kijken of alles naar behoren werkt.
- Breng de haan (hammer) in positie in de kast en lijn uit met het gat en druk de as (hammer pin) in het gat.
- De geleidestang van de veer (guide rod) en haanveer (hammer mainspring) in elkaar zetten. Iets vet smeren op deze delen. Zorg dat de haan volledig naar voren staat en sluit de hevel (lever). Steek de geleidestang (guide rod) in het gat aan de achterzijde en druk de voorzijde in de haan. Span de haan en breng de delen in juiste positie.
- De vergrendeling (locking bar) in het wapen steken. Let op, het is beter om het wapen rechtop te zetten.
Druk eerst de veer in positie en plaats dan de vergrendeling onder de hevel, met de steun (stud) aan de linkerzijde. Druk daarna de achterzijde van de vergrendeling naar beneden op de veer en lijn uit. Daarna de as van het grendelstuk (locking bar pin) met de hand indrukken.

- Haal de hevel heen en weer om te zien of alles naar behoren werkt.
- Met de hevel iets open kan de afsluiter (bolt) geplaatst worden. Schuif de afsluiter in positie en druk de hevel dicht.
- De haan spannen en de kast- afdekplaat (receiver cover) aan de voorzijde schuin op de kast schuiven. Daarna de achterzijde onder de haan steken en in positie brengen en aansluiten.
- Monteer de vier boutjes terug in positie. Let op de ringen! Draai eerst weinig aan en later goed vastzetten.
- Schuif de kolf voorzichtig in positie terug en plaats de kolfbout. Draai deze vast.



WLASSH